



Ministrstvo za infrastrukturo in prostor RS
Direktorat za prostor
Sektor za graditev in stanovanja
g. Jože Kaplar
Langusova ulica 4
SI-1000 Ljubljana

joze.kaplar@gov.si

Naš znak: 2052/13/IZS-BŠF
Datum: 4. 6. 2013

Zadeva: PRIPOMBE NA OSNUTEK PRAVILNIKA O ZAHTEVAH ZA VGRADNJO KURILNIH NAPRAV

Spoštovani g. Kaplar,

V prilogi vam pošiljamo pripombe na predlagane spremembe Pravilnika o zahtevah za vgradnjo kurilnih naprav.

Z lepimi pozdravi,

Predsednik Matične sekcije strojnih inženirjev
Mitja Lenassi, univ.dipl.inž.str., I.r.

Generalna sekretarka IZS
mag. Barbara Škraba Flis, univ.dipl.inž.grad.

Poslano:

- naslovnik,
- g. Lenassi,
- arhiv IZS.

PRIPOMBE NA OSNUTEK PRAVILNIKA O ZAHTEVAH ZA VGRADNJO KURILNIH NAPRAV

1. člen

Odstavek (2):

Varstvo kulturne dediščine ne more biti razlog za dovolitev zmanjšanja varnosti in torej ne sme izključevati pravilnika. Za vsako stvar je mogoče najti ustrezno tehnično rešitev; Ali pa dodati možnost, da vsako izjemo kot projektno rešitev potrdi pristojni inšpektorat.

3. člen

5. in 6. točka:

V kolikor je v 5. očki omejitev do 50kW, mora 6. točka navajati vrednost nad 50kW in ne 50kW ali več, saj se sicer s tem vrednost 50 prekriva in povzroča dvoumnost.

5. člen

Odstavek (3):

Ni razloga, da bi bila zahteva za nebivalne prostore slabša kot za bivalne. Izhajanje dimnih plinov oz. prisotnost le-teh v prostoru je lahko ravno tako nevarno kot v bivalnih prostorih. Le-ti lahko ob uhajanju prehajajo skozi nestesnosti v bivalne prostore, kjer pa detekcije ni (ker tam ni nameščena kurilna naprava). Je tudi v nasprotju z 9. členom odstavek (2), ki do 15.10.2015 zahteva vgradnjo opozorilnih naprav brez omejitve ali gre za bivalne ali nebivalne prostore.

Specificirati je potrebno tudi kakšen certifikat mora imeti omenjena naprava, da ne bodo potem ljudje kupovali ničvredno kitajsko robo (npr. TÜV ali SIQ certificirano).

8. člen:

Definirati je potrebno kaj je to »mejiti neposredno na okolico« z vsaj eno steno, podom ali stropom; cela ali lahko tudi le del stene poda ali stropa. Problem so lahko kletne kotlovnice s tlačnimi gorilniki (olje ali plin), ki zajemajo zrak iz prostora. Ali je v tem primeru zadosti z jaškom pripeljan zrak oz. montažni jašek z vrati z rešetkami ob neki popolnoma vkopani steni tega prostora (pogosto srečana rešitev). V izogib kasnejšim dvoumnostim ima smisel to natančneje definirati, da si ne bo vsak razlagal po svoje.

9. člen:

Glej pripombo na 5.člen.

Manjka člen s sankcijo (denarno), ki bo prisilil upoštevanje člena ali celo plombiranje s strani dimnikarja v kolikor po opozorilu v določenem roku zadeva ni sanirana.

13. člen:

Ni razloga, da se postavi tako dolg rok za nadaljnje novo vgrajevanje teh sorazmerno nevarnih naprav. Vsaka nova takšna naprava vgrajena v tem roku bo lahko v uporabi naslednjih nekaj let. Dodati bi morali celo, da se takšne obstoječe načine ogrevanja prepove z določenim datumom; npr. v roku 2 let po uveljavitvi pravilnika, posebno še v prostorih, ki se dajejo v začasni ali stalni najem (npr. apartmaji, poč. objekti ipd.), jih torej uporabljajo ljudje, ki jim uporaba ni domača.